

I. DISPOSICIÓN XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

5511 *Corrección de erros do Real decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.*

Advertidos erros no Real decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega ao número 89, do 13 de abril de 2013, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 4, na disposición transitoria segunda, número 1, segunda liña, onde di: «... o artigo 2.1.d)...», debe dicir: «... o artigo 2.1.c)...».

Na páxina 7, número 3.e) do artigo 1, onde di: «... subscria polo proxectista como resultado...», debe dicir: «... subscria polo técnico competente como resultado...». A continuación, no número 3.f), onde di: «... subscria pola dirección facultativa do edificio mediante a cal se verifica...», debe dicir: «... subscria polo técnico competente mediante a cal se verifica...».

Na páxina 12, artigo 12, número 2, cuarta liña, onde di: «... ao do edificio rematado.», debe dicir: «... ao do edificio rematado ou existente.».