

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

44230 *Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Jaén, de información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, denominada "Andújar-Guadame 2". Expediente: at 139/2010.*

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, denominada "Andújar-Guadame 2", cuyas características generales son las siguientes:

Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Alcobendas. 28109 Madrid.

Origen: Subestación "Andújar".

Final: Subestación "Guadame".

Longitud total: 23,017 km.

Términos municipales: Andújar y Marmolejo.

Tensión nominal: 220 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Número de circuitos: Uno.

Capacidad térmica de transporte (RD 2819/1998): 894 MVA/circuito.

Temperatura de diseño: 85 °C.

Conductores: Cóndor AW.

Aislamiento: Aisladores de vidrio.

Cable de tierra: uno (7N7 AW) y uno (OPGW).

Apoyos: Metálicos de celosía.

Cimentaciones: De zapatas individuales.

Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarbonado.

Presupuesto total: 6.234.206 euros.

Finalidad: La línea a 220 kV "Andújar-Guadame 2" tiene como finalidad reforzar la Red de Transporte en la zona y se encuentra contemplada en el documento de la Dirección General de Política Energética y Minas titulado "Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte. Mayo 2008".

La Declaración, en concreto, de la Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 54.1 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 149 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

A tenor de lo establecido en la Sección 3.ª "Alcance y Límites de la Expropiación", desarrollada en el artículo 157 y siguientes del reiterado Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso de línea aérea comprenderá:

- a) El vuelo sobre el predio sirviente.
- b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e instalaciones de puesta a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.
- c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
- d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo c) anterior

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por las instalaciones, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados pudieran haber sido omitidos, para que en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio, por cualquier interesado pueda ser examinado el Proyecto de Ejecución de la instalación descrita, en el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en Jaén, sito en Paseo de la Estación, 19 (2.ª planta), 23008 Jaén, y formularse, por triplicado ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000, así como aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la relación indicada.

Asimismo la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 3 de enero, y a los efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho cuerpo legal.

Relación de bienes y derechos de línea aérea y accesos

L/Aérea 220 Kv DC Andújar-Guadame 2.

Los organismos oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos de los puntos 2 y 3 del Art. 149 del R.D. 1955/2000

T.M. ANDÚJAR

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia catastral	Políg.	Parcela	Servid. vuelo (m2)	Apoyos	Sup. Apoyos y anillo de tierra (m2)	Ocup. temp. (m2)	Acceso al Apoyo	Servid. paso (m2)	Naturaleza del terreno	Tipo de acceso
1	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	23005A01200239	12	239	1.023	S.E. Andújar	-	150	-	-	Improductivo	-
2	Bianco Pérez Juan Bianco Pérez Ángel	23005A01200266	12	266	442	-	-	450	-	-	Improductivo, Labor o labradío regadío	-
3	Estado. M. Fomento	23005A01009012	10	9.012	3.273	-	-	-	T1	82	Vía de comunicación de dominio público	Campo a través
4	Flores Sanchez Francisco Javier	23005A01000388	10	388	1.220	T1	132	2.650	T1	166	Olivos regadío	Campo a través
5	Herederos de Flores Sanchez Pedro Luis	23005A01000386	10	386	5.210	T2	185	4.599	T3, T2	548	Olivos regadío	Camino en buen estado, campo a través
10	Sanchez Cano Antonio	23005A01000380	10	380	2.055	T3	100	2.642	T3	226	Improductivo, Labor o labradío regadío	Camino en buen estado
10,001	Serrano Aceituno Antonio	23005A01000372	10	372	-	-	-	-	T3	286	Improductivo, Labor o labradío regadío	Camino en buen estado
10,002	Sampedro Luque María del Carmen Sampedro Luque Ramona	23005A01000369	10	369	-	-	-	-	T3	348	Labor o labradío regadío	Camino en buen estado
10,003	Prieto Martínez Francisco	23005A01000367	10	367	-	-	-	-	T3	62	Labor o labradío regadío	Camino en buen estado
12	Gallardo Vela Jose	23005A01000371	10	371	307	-	-	308	T3	82	Improductivo, Labor o labradío regadío	Camino en buen estado
13	García Escobar Celestino	23005A01000379	10	379	1.307	-	-	1.292	T3, T4	636	Improductivo, Labor o labradío regadío	Camino en buen estado, campo a través
14	García Escobar Lucas	23005A01000378	10	378	902	T4	122	1.350	T3, T4	220	Labor o labradío regadío	Camino en buen estado, campo a través
15	Sanchez Muro Francisco	23005A00900113	9	113	305	-	-	450	-	-	Improductivo, Labor o labradío regadío	-
16	Ayuntamiento De Andújar	23005A01009037	10	9.037	148	-	-	108	T3, T4	2.803	Vía de comunicación de dominio público	Camino en buen estado, campo a través
17	Agencia Andaluza del Agua	23005A00909002	9	9.002	785	-	-	50	T6	112	Improductivo	Campo a través
19	Lopez Lopez Justa	23005A00900112	9	112	2.587	-	-	-	T5	930	Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Olivos regadío	Campo a través
20	Castro Moya Jose	23005A00900098	9	98	1.217	T5	61	1.346	T5	518	Improductivo, Olivos regadío	Campo a través
20,001	Andalucía De Supermercados Y Turismo SL	3507926VH1130N	6	1.130	-	-	-	-	T5	111	Frutales regadío	Campo a través
20,002	Envases Sopladors, SL	3507916VH1130N	6	1.130	-	-	-	-	T5	50	Frutales regadío	Campo a través
20,003	Calabre García Vicente Pelado Collado Ana	23005A00900111	9	111	-	-	-	-	T5	131	Improductivo, Olivos secano	Campo a través
21	Espejo Sanchez Antonio Jesús	23005A00900485	9	485	759	-	-	249	-	-	Olivos regadío	-
23	Blanquez Peña Ángeles	23005A00900097	9	97	1.678	T6	110	3.250	T6	822	Olivos regadío	Campo a través
23,001	Ayuntamiento De Andújar	23005A01009036	10	9.036	-	-	-	-	T6	692	Improductivo	Campo a través
25	Ayuntamiento De Andújar	23005A00909026	9	9.026	92	-	-	-	T6	916	Vía de comunicación de dominio público	Campo a través
27	Lazaro Criado Manuel	23005A00900084	9	84	105	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadío	-
31	Lazaro Criado Manuel	23005A00900085	9	85	1.783	T7	80	2.648	T7	92	Labor o labradío regadío	Campo a través
31,001	Rico Ojeda Luis Jose	23005A00900082	9	82	-	-	-	-	T7	24	Olivos regadío	Campo a través
31,002	Castro Romero Juan Justo Romero Fernandez Concepción	23005A00900081	9	81	-	-	-	-	T7	366	Improductivo, Olivos regadío	Campo a través
34	Lazaro Criado Manuel	23005A00900086	9	86	422	-	-	280	T7	42	Labor o labradío regadío	Campo a través
35	Barrios Ariza Manuel Chamorro Primo De Rivera Josefa	23005A00900484	9	484	1.118	-	-	1.210	T7	493	Olivos regadío	Campo a través
36	Muñoz Cano Adela	23005A00900080	9	80	1.570	-	-	-	T7	54	Olivos regadío	Campo a través
38	Álvarez Pérez Jose Maria	23005A00900075	9	75	1.906	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadío	-
39	Márquez Cano Antonio	23005A00900074	9	74	4.290	-	-	450	-	-	Improductivo, Labor o labradío regadío	-
41	Diputación De Jaén	23005A00909015	9	9.015	364	-	-	-	-	-	Improductivo	-
42	Peña Puentes Juan Antonio	23005A00900008	9	8	5.586	T8	104	1.960	T8	1.018	Improductivo, Labor o labradío regadío	Camino en buen estado, campo a través
43	Cabello Rodero Juan	23005A00900009	9	9	2.502	-	-	240	-	-	Frutales regadío, Improductivo, Labor o labradío regadío, Pastos	-
46	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00909005	9	9.005	269	-	-	-	-	-	Improductivo	-
47	Ayuntamiento De Andújar	23005A00909031	9	9.031	229	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	-

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia catastral	Políg.	Parcela	Servid. vuelo (m2)	Apoyos	Sup. Apoyos y anillo de tierra (m2)	Ocup. temp. (m2)	Acceso al Apoyo	Servi.d paso (m2)	Naturaleza del terreno	Tipo de acceso
48	Fernandez Arcos Antonia	23005A00900010	9	10	7.535	T9	80	1.083	T9	220	Labor o labradío regadío	Campo a través
50	Merino Palomino Francisco	23005A00900434	9	434	28	-	-	290	-	-	Labor o labradío regadío	-
52	Merino Gómez Manuel	23005A00900012	9	12	1.003	-	-	1.446	-	-	Labor o labradío regadío	-
53	Ayuntamiento De Andújar	23005A00909043	9	9.043	147	-	-	-	T11, T10, T9	3.464	Improductivo	Campo a través
54	Gutiérrez Martínez Jesús Manuel Martínez Puerto M Carmen Gutiérrez Martínez Rafael Rodríguez Barra Beatriz Luisa Gutiérrez Gómez Juan Serrano Montijano Francisco Camacho Zafra María Pilar Gutiérrez Martínez Jose Carlos Gutiérrez Martínez Juan Alberto Gutiérrez Martínez Inmaculada Navarro Nieto Susanandújar	23005A00900026	9	26	4.155	T10	-	2.701	T10	81	Labor o labradío regadío	Campo a través
55	Gutiérrez Martínez Jesús Manuel Martínez Puerto M Carmen Gutiérrez Martínez Rafael Rodríguez Barra Beatriz Luisa Gutiérrez Gómez Juan Serrano Montijano Francisco Camacho Zafra María Pilar Gutiérrez Martínez Jose Carlos Gutiérrez Martínez Juan Alberto Gutiérrez Martínez Inmaculada Navarro Nieto Susanandújar	23005A00900020	9	20	3.687	-	-	198	T10, T11	865	Labor o labradío regadío	Campo a través
56	Córdoba Puentes Miguel	23005A00900021	9	21	15	-	-	317	-	-	Improductivo, Labor o labradío regadío, Pastos	-
57	Herederos De Pozo Corbalan Antonio	23005A00900024	9	24	4.698	T11	66	1.085	T11	41	Labor o labradío regadío	Campo a través
57,001	Herederos De Peña Fuentes Josefa	23005A00900019	9	19	-	-	-	-	T11	515	Improductivo, Labor o labradío regadío	Campo a través
58	Lopez Recca Jose	23005A00900022	9	22	5.260	T12	219	2.800	T12	695	Labor o labradío regadío, Pastos	Campo a través
58,001	Ayuntamiento De Andújar	23005A00909044	9	9.044	-	-	-	-	T12	4.017	Improductivo	-
59	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00609001	6	9.001	4.471	-	-	-	-	-	Hidrografia natural (rio, arroyo, laguna)	-
60	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00600158	6	158	4.485	-	-	-	-	-	Arboles de ribera, Improductivo, Pastos	-
62	Diputación De Jaén	23005A00609012	6	9.012	320	-	-	-	T13, T20	138	Improductivo	Camino en buen estado
63	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00609004	6	9.004	575	-	-	-	-	-	Improductivo	-
64	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00600157	6	157	1.206	-	-	-	-	-	Improductivo, Pastos	-
65	Administrador De Infraestructuras Ferroviarias	23005A00609008	6	9.008	498	-	-	-	T13, T20	180	Vía férrea	Camino en buen estado
66	Lendínez Barranco Manuela Y 3 Mas	23005A00800018	8	18	5.367	T13	185	2.800	T13	2.914	Olivos regadío	Camino en buen estado, campo a través
66,001	Ayuntamiento De Andújar	23005A00809016	8	9.016	-	-	-	-	T13	367	Improductivo	Camino en buen estado
68	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00809003	8	9.003	1.186	-	-	-	-	-	Improductivo	-
69	Herederos De Barranco Colmenero Miguel	23005A00800017	8	17	8.023	-	-	-	-	-	Olivos regadío, Olivos secano	-
70	Lendínez Barranco Manuela Y 3 Mas	23005A00800009	8	9	2.716	-	-	-	T13, T14	778	Labor o labradío regadío	Campo a través
72	Guerrero Cano Pedro	23005A00800008	8	8	2.145	T14	94	1.600	T14	393	Labor o labradío regadío	Campo a través
73	Torres Sequera Maria Carmen	23005A00800007	8	7	3.708	-	-	-	-	-	Improductivo, Olivos regadío	-
74	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00809001	8	9.001	1.126	-	-	-	T13, T14	66	Improductivo	Campo a través
75	Gutiérrez Castaño Francisco Gutiérrez Castaño Jose	23005A00800006	8	6	3.645	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadío	-
76	Rodríguez Mena Maria Esperanza	23005A00800005	8	5	1.399	-	-	-	-	-	Olivos regadío	-
77	Rodríguez Tilos Francisco	23005A00800004	8	4	2.328	-	-	-	-	-	Olivos regadío	-
78	Gutiérrez Castaño Francisco Gutiérrez Castaño Jose	23005A00800003	8	3	2.992	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadío	-
79	Martínez Lopiz Jose	23005A00800002	8	2	3.424	T15	130	921	T15	29	Labor o labradío regadío	Campo a través
79,001	Alarcón Duran Irene	23005A00700145	7	145	-	-	-	-	T15	52	Labor o labradío regadío	Campo a través
81	Messia Alarcon Jose Ramon	23005A00800001	8	1	1.230	T15	49	1.880	T15	264	Labor o labradío regadío	Campo a través
83	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00709011	7	9.011	238	-	-	-	T15	57	Improductivo	Campo a través
84	Alarcón Duran Irene	23005A00700331	7	331	1.536	-	-	1.200	T15	271	Labor o labradío regadío	Campo a través

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia catastral	Políg.	Parcela	Servid. vuelo (m2)	Apoyos	Sup. Apoyos y anillo de tierra (m2)	Ocup. temp. (m2)	Acceso al Apoyo	Servid. paso (m2)	Naturaleza del terreno	Tipo de acceso
85	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00709009	7	9.009	550	-	-	-	-	-	Improductivo	-
86	Alarcón Duran Irene	23005A00700147	7	147	325	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
87	Alarcón Duran Irene	23005A00700146	7	146	603	-	-	-	T15	393	Improductivo, Labor o labradío regadío	Campo a través
88	Ayuntamiento De Andújar	23005A00709010	7	9.010	69	-	-	-	-	-	Improductivo	-
92	Messia Sáenz Jose Ramón	23005A00700148	7	148	6.005	T16	185	2.800	T16	252	Olivos secoano	Campo a través
92,001	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00709008	7	9.008	-	-	-	-	T17, T16, T18	343	Improductivo	Campo a través, a acondicionar
93	Zafra Gavilán Manuel Ignacio Morales Garrido Juana	23005A00700150	7	150	1.711	-	-	-	T17	57	Olivos secoano	A acondicionar
94	Messia Sáenz Jose Ramón	23005A00700151	7	151	4.195	-	-	97	T17	598	Olivos secoano	A acondicionar
95	Cdad Regantes San Juan Bautista	23005A00700336	7	336	101	-	-	232	T17	264	Labor o Labradío secoano	A acondicionar
96	Martinez Lopiz Maria Rosario Martinez Lopiz Maria Carmen Martinez Lopiz Pilar Martinez Lopiz Manuel	23005A00700153	7	153	2.445	T17	75	1.271	T17	446	Labor o Labradío secoano	A acondicionar
96,001	Messia Sáenz Jose Ramón	23005A00700140	7	140	-	-	-	-	T17	31	Labor o labradío regadío	A acondicionar
96,002	Gutiérrez Castaño Jose Gutiérrez Castaño Francisco	23005A00700139	7	139	-	-	-	-	T17	361	Labor o labradío regadío	A acondicionar
97	Galán Barragan Juan Francisco	23005A00700154	7	154	1.870	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
98	Zafra Barragan Francisco	23005A00700323	7	323	1.346	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
99	Rivero Navarro Sebastián	23005A00700155	7	155	3.601	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
102	Galán Garcia Juan	23005A00700122	7	122	591	-	-	587	T18	387	Olivos secoano	Campo a través, a acondicionar
103	Castellano Jurado Jose	23005A00700121	7	121	2.207	T18	76	1.013	T18	41	Olivos secoano	Campo a través
103,001	Morente Gonzalez Antonio	23005A00700129	7	129	-	-	-	-	T18	154	Labor o labradío regadío	A acondicionar
103,002	Cb Nicolás Lopiz Márquez Y Tres Hermanos	23005A00700125	7	125	-	-	-	-	T18	2.120	Olivos secoano	A acondicionar
104	Guerrero Jover Francisco Pedro Román Lopez Antonia	23005A00700321	7	321	4.789	-	-	-	T19, T18	2.222	Olivos secoano	Campo a través, a acondicionar
105	Pérez Palomares Maria Angustias	23005A00700119	7	119	2.779	T19	62	1.600	T19	137	Olivos secoano	Campo a través
106	Catedra Pérez Francisco	23005A00700112	7	112	1.018	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
107	Barragan Fuentes Pedro	23005A00700253	7	253	2.142	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
108	Checa Domenech Felix	23005A00700255	7	255	972	-	-	300	T20	63	Olivos secoano	Campo a través
109	Ruiz Sanchez Juan Jose	23005A00700257	7	257	756	T20	122	1.300	T20	182	Olivos secoano	Campo a través
109,001	Ayuntamiento De Andújar	23005A00709004	7	9.004	-	-	-	-	T20, T21, T22	5.599	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
109,002	Ayuntamiento De Andújar	23005A00709003	7	9.003	-	-	-	-	T20, T23	2.577	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
109,003	Gutierrez Moral Manuel	23005A00700256	7	256	-	-	-	-	T20	289	Olivos secoano	Campo a través
109,004	Jimenez Carrillo Antonia Jimenez Carrillo Jose Luis Llamas Gonzalez Concepción	23005A00700110	7	110	-	-	-	-	T20	469	Olivos secoano	Campo a través
111	Gutiérrez Jean Francisco Pablo Y 1 Mas	23005A00700258	7	258	2.357	-	-	1.200	T20	263	Olivos secoano	Campo a través
112	Calero Martinez Dolores	23005A00700259	7	259	616	-	-	1	-	-	Olivos secoano	-
113	Vega Martinez Antonio	23005A00700260	7	260	639	T21	94	1.145	T21	35	Labor o Labradío secoano	Campo a través
113,001	Gutierrez Gomez Jose	23005A00700085	7	85	-	-	-	-	T21	243	Olivos secoano	Campo a través
114	Carrillo Pareja Domingo	23005A00700261	7	261	649	-	-	455	T21	419	Labor o Labradío secoano	Campo a través
115	Pérez Mercado Jose Manuel	23005A00700262	7	262	1.158	-	-	-	T21	401	Olivos secoano	Campo a través
116	Clemente Aznar Diego	23005A00700265	7	265	3.669	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
117	Mercado Fernandez Juan	23005A00700266	7	266	1.782	-	-	85	-	-	Olivos secoano	-
118	Jimenez Carrillo Antonia Jimenez Carrillo Jose Luis Llamas Gonzalez Concepción	23005A00700267	7	267	5.432	T22	104	1.515	T22	499	Olivos secoano	Campo a través
119	Garcia Ballesteros Manuela	23005A00700273	7	273	233	-	-	-	T22	687	Olivos secoano	Campo a través
120	Montoro Berdonces Hipólito Galán Muñoz María Antonia	23005A00700270	7	270	2.345	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
121	Carrillo Pareja Domingo	23005A00700271	7	271	1.399	-	-	-	-	-	Labor o Labradío secoano	-
122	Rodriguez Moreno Damián Rodríguez Moreno Francisco Jose Rodriguez Moreno Juan Carlos	23005A00700272	7	272	1.004	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-
123	Jandula Córdoba Cristóbal	23005A00700274	7	274	720	-	-	-	-	-	Olivos secoano	-

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia catastral	Políg.	Parcela	Servid. vuelo (m2)	Apoyos	Sup. Apoyos y anillo de tierra (m2)	Ocup. temp. (m2)	Acceso al Apoyo	Servid. paso (m2)	Naturaleza del terreno	Tipo de acceso
125	Herederos De Garzon Del Nido Manuel	23005A00700281	7	281	7.993	T23	94	1.600	T23	1.158	Olivos secano	Campo a través
125,001	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00709007	7	9.007	-	-	-	-	T23	28	Improductivo	Campo a través
125,002	Saperas Morales Gertrudis	23005A00700289	7	289	-	-	-	-	T23	155	Olivos secano	Campo a través
125,003	Navarro Marín Manuel	23005A00700278	7	278	-	-	-	-	T23	1.049	Improductivo, Olivos secano	Campo a través
126	Ramírez Torrejimen Manuel	23005A00700288	7	288	1.933	T24	80	1.582	T23, T24	1.037	Olivos secano	Campo a través
127	Mármol Calero Camilo	23005A00700291	7	291	4.804	-	-	18	-	-	Olivos secano	-
129	Herederos De Salvador Jimenez Amos	23005A00700300	7	300	2.395	-	-	249	-	-	Olivos secano	-
130	Romero Canales Ángel	23005A00700302	7	302	1.941	T25	104	1.351	T25	774	Olivos secano	Campo a través
131	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00709005	7	9.005	107	-	-	-	T25	18	Improductivo	Campo a través
133	Romero Canales Ángel	23005A00700303	7	303	783	-	-	1.400	T25	172	Olivos secano	Campo a través
134	Herederos De Talero Diaz Miguel	23005A00700304	7	304	352	-	-	250	-	-	Olivos secano	-
135	Diputación De Jaén	23005A00209013	2	9.013	465	-	-	-	-	-	Improductivo	-
136	Romero Canales Josefa	23005A00200049	2	49	1.680	-	-	450	-	-	Olivos secano	-
137	Munuera Pérez Manuel	23005A00200056	2	56	618	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
138	Herederos De Gutiérrez Canales Francisca	23005A00200057	2	57	477	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
139	Romero Canales Ángel	23005A00200059	2	59	401	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
140	Torus Carmona Francisco	23005A00200060	2	60	1.143	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
141	Herederos De Plaza Gonzalez Manuel	23005A00200061	2	61	1.109	T26	69	1.048	T26	310	Olivos secano	Campo a través
142	Ruiz Lozano Manuel	23005A00200062	2	62	661	-	-	552	T26	474	Olivos secano	Campo a través
143	Ruiz Lozano Manuel	23005A00200072	2	72	1.823	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
144	Ruiz Lozano Jose	23005A00200073	2	73	2.645	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
145	Plaza Peña M. Jose	23005A00200074	2	74	1.923	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
146	Plaza Peña Jose	23005A00200075	2	75	1.910	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
147	Plaza Peña Dolores	23005A00200076	2	76	1.518	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
148	Cano Peña Rosario	23005A00200077	2	77	634	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
149	Plaza Peña Ángel	23005A00200078	2	78	968	-	-	125	-	-	Olivos secano	-
150	Pérez Jacome Francisco	23005A00200079	2	79	1.079	T27	104	1.475	T27	151	Olivos secano	Campo a través
151	Cortes Mercado Antonio	23005A00200084	2	84	1.742	-	-	-	T27	285	Olivos secano	Campo a través
153	Herederos De Contreras Gonzalez Anleo Jose	23005A00200089	2	89	6.580	-	-	1.200	T27	757	Olivos secano	Campo a través
154	En Investigación Art 47 Ley 33 2003	23005A00209014	2	9.014	216	-	-	-	T27, T28	3.357	Improductivo	Campo a través
155	Ávila Cano Casimiro	23005A00200091	2	91	3.426	T28	80	1.123	T28	484	Olivos secano	Campo a través
157	Cortes Mercado Antonio	23005A00200090	2	90	3.245	T29	55	2.077	T29	322	Olivos secano	Campo a través
157,001	Herederos De Contreras Gonzalez Anleo Jose	23005A00200149	2	149	-	-	-	-	T29	596	Improductivo, Olivos regadio	Campo a través
157,002	Morente Gonzalez Antonio	23005A00200143	2	143	-	-	-	-	T29	350	Olivos secano	Campo a través
157,003	Segovia Olivares Rosa	23005A00200142	2	142	-	-	-	-	T29	307	Olivos secano	Campo a través
157,004	Pérez Molina Antonio	23005A00200141	2	141	-	-	-	-	T29	257	Olivos secano	Campo a través
158	Afarco SL	23005A00200103	2	103	1.585	-	-	-	T29, T30	394	Olivos secano	Campo a través
159	Moral Garcia Isidoro	23005A00200104	2	104	5.556	T30	66	1.600	T29, T30, T31	1.503	Olivos secano	Campo a través
160	Carmona Vicaria Luisa Garcia Carmona Juan	23005A00200123	2	123	4.028	T31	55	1.595	T29, T31	1.848	Olivos secano	Campo a través
161	Carmona Vicaria Luisa Garcia Carmona Juan	23005A00200122	2	122	1.934	-	-	5	-	-	Olivos secano	-
162	Cano Garrido Roque	23005A00200124	2	124	1.089	-	-	-	T29	125	Olivos secano	Campo a través
163	Cano Garrido Roque	23005A00200125	2	125	111	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
164	Tejero Herrero Manuel	23005A00200126	2	126	1.587	-	-	-	T29	145	Olivos secano	Campo a través
165	Herederos De Rovira De Miñon M Cristina	23005A00200130	2	130	1.230	T32	123	1.344	T29, T32	286	Labor o Labradío secano	Campo a través
166	Martinez Aldehuela Antonio	23005A00200140	2	140	21	-	-	150	T32	314	Olivos secano	Campo a través
167	Plaza Pérez Alberto Manuel	23005A00200139	2	139	1.773	-	-	106	-	-	Olivos secano	-
169	Plaza Pontiveros Manuel	23005A00200138	2	138	2.233	-	-	-	T32	447	Olivos secano	Campo a través
170	Ayuntamiento De Andújar	23005A00209009	2	9.009	144	-	-	-	T29, T32	34	Improductivo	Campo a través
171	Gil Robles Magdalena	23005A00300075	3	75	2.128	-	-	-	T33	329	Olivos secano	Campo a través
172	Vela Hernández Miguel Vela Hernández Jose Vela Hernández Luis Vela Hernández Antonio Vela Hernández David	23005A00300076	3	76	792	-	-	101	T33	159	Olivos secano	Campo a través
173	Cabrera Gómez Eufrasia	23005A00300078	3	78	704	T33	123	1.456	T33	282	Olivos secano	Campo a través
174	Herederos De Gómez Solera Javiera	23005A00300080	3	80	1.245	-	-	43	-	-	Olivos secano	-
175	Plaza Pontiveros Antonio	23005A00300079	3	79	1.422	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
176	Afarco SL	23005A00300082	3	82	5.906	T34	55	1.499	T34	959	Olivos secano	Campo a través
177	Morales Gómez Manuel	23005A00300232	3	232	1.751	-	-	101	-	-	Olivos secano	-
179	García Sanchez Josefa	23005A00300085	3	85	1.040	-	-	-	-	-	Olivos secano	-

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia catastral	Políg.	Parcela	Servid. vuelo (m2)	Apoyos	Sup. Apoyos y anillo de tierra (m2)	Ocup. temp. (m2)	Acceso al Apoyo	Servid. paso (m2)	Naturaleza del terreno	Tipo de acceso
180	Álvarez Carmona Manuel	23005A00300089	3	89	4.018	T35	85	1.506	T35	1.397	Olivos secano	Campo a través
181	Expósito Buendía Manuel	23005A00300090	3	90	579	-	-	94	-	-	Olivos secano	-
182	Vela Cañones Jose Corpas Expósito Juana Corpas Expósito Juana Vela Cañones Jose Vela Corpas Manuel Vela Corpas Jose	23005A00300091	3	91	1.482	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
183	Carrillo Pareja Domingo	23005A00300092	3	92	4.326	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
184	Carrillo Ramirez Ana Maria	23005A00300097	3	97	663	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
185	Carrillo Pareja Domingo Carrillo Ramirez Ana Maria	23005A00300096	3	96	880	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
186	Carmona Rivas Carmen	23005A00300095	3	95	1.416	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
187	Carmona Rivas Carmen	23005A00300094	3	94	1.380	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
189	Cortes Moreno Jose Maria	23005A00300101	3	101	1.340	T36	69	1.598	T36	1.549	Olivos secano	Campo a través
190	Checa Domenech Felix	23005A00300103	3	103	1.457	-	-	2	-	-	Olivos secano	-
191	Herederos De Garcia Ballesteros Manuela Pérez Martinez Juan	23005A00300104	3	104	2.306	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
193	Beleña Lomas Francisco Beleña Lomas Maria Carmen	23005A00300105	3	105	1.533	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
194	Muñoz Collado Pedro	23005A00300107	3	107	1.047	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
195	Parrado Estepa Bernardino	23005A00300108	3	108	961	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
196	Moral Expósito Juan Jose Del	23005A00300110	3	110	1.119	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
197	Parrado Estepa Bernardino Martínez Pedrajas Josefa	23005A00300109	3	109	499	-	-	-	-	-	Improductivo, Olivos secano	-
198	Moral Expósito Manuela	23005A00300111	3	111	279	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
199	Coello Checa Francisco	23005A00300115	3	115	426	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
200	García Mena Antonio García Mena Francisco	23005A00300116	3	116	4.159	T37	76	1.478	T37	435	Olivos secano	Campo a través
200,001	Ferol Cb	23005A00300124	3	124	-	-	-	-	T37, T38	754	Olivos secano	Camino en buen estado, campo a través
202	García Mena Antonio García Mena Francisco	23005A00300117	3	117	82	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
203	Ayuntamiento De Andújar	23005A00309007	3	9.007	206	-	-	-	T37, T38	2.143	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
204	Agrícola Castro Lopez SL	23005A00300118	3	118	172	-	-	75	-	-	Olivos secano	-
206	Carrillo Ramirez Ana Maria	23005A00300119	3	119	1.643	-	-	75	-	-	Olivos secano	-
207	Romero Expósito Ana Maria Y Ramón	23005A00300121	3	121	7.444	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
209	Romero Expósito Luisa	23005A00400120	4	120	2.689	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
210	Ferol Cb	23005A00400108	4	108	16.931	T38, T39	124	3.190	T38, T39	4.488	Improductivo, Olivos secano	Campo a través
211	García Ruiz De Los Mozos Encarnación	23005A00400107	4	107	218	-	-	10	T39	318	Olivos secano	Campo a través
212	Rodríguez Ramirez Juan Jose Rodríguez Ramirez Pedro	23005A00400126	4	126	1.004	T40	69	1.600	T39, T40, T41	1.115	Olivos secano	Campo a través
213	Ángel Y Gregorio García Morón Cb	23005A00400106	4	106	1.824	-	-	-	T41	401	Olivos regadio	Campo a través
214	García Morón Gregorio	23005A00400127	4	127	2.793	-	-	292	T41	632	Olivos regadio	Campo a través
215	Camello Plaza Javier	23005A00400128	4	128	1.773	T41	112	1.283	T41	74	Olivos regadio	Campo a través
216	Herederos De Castillo Funes Rafael	23005A00400105	4	105	1.251	-	-	25	-	-	Olivos regadio	-
217	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00409015	4	9.015	179	-	-	-	-	-	Improductivo	-
218	Torres Blanque Manuel	23005A00400129	4	129	10.745	-	-	-	T42, T43	864	Olivos regadio	Campo a través
219	Collado Siles Manuel	23005A00400130	4	130	13.654	T42, T43	178	3.350	T42, T43	4.008	Improductivo, Olivos regadio, Pastos	Camino en buen estado, campo a través
220	Ayuntamiento De Andújar	23005A00409004	4	9.004	71	-	-	-	-	-	Improductivo	-
221	Zamora Torres Francisco	23005A00400119	4	119	8.259	T44, T45	163	4.373	T42, T44, T45, T46	1.377	Olivos regadio	Camino en buen estado, campo a través
222	Ayuntamiento De Andújar	23005A00409005	4	9.005	53	-	-	-	T42, T38, T39, T43, T45, T46	3.508	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
223	Zamora Torres Francisco	23005A00400135	4	135	665	T46	76	1.199	T42, T46	564	Improductivo, Olivos regadio, Pastos	Camino en buen estado, campo a través
225	Gonzalez Palomo Jorge Jose	23005A00400118	4	118	11.789	T47	66	2.076	T47	1.804	Olivos secano	Campo a través
226	Agencia Andaluza Del Agua	23005A00409017	4	9.017	737	-	-	-	-	-	Improductivo	-

TM Marmolejo

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia Catastral	Polig	Parcel	Servid Vuelo (m2)	Apoyos	Sup. Apoyos y anillo de tierra (m2)	Ocup Temp (m2)	Acceso al Apoyo	Servidde paso (m2)	Naturaleza del Terreno	Tipo de Acceso
1	Detalles Topográficos	23059A0090004	9	9.004	503	-	-	-	-	-	Improductivo	-
2	Ortega Juárez Ricardo Cozar Risqueza Maria Vanesa	23059A00900298	9	298	9.427	T48	104	1.600	T48	150	Olivos seco	Campo a través
3	Cañaveras Cruz Manuel	23059A00900306	9	306	1.937	-	-	525	T48	641	Olivos seco	Campo a través
4	Detalles Topográficos	23059A0090002	9	9.002	549	-	-	0	-	-	Improductivo	-
5	Fernandez Giménez Francisco De Asís Y 4 Mas	23059A01100153	11	153	4.582	T49	69	2.575	T49	564	Improductivo, Olivos seco	Campo a través
6	Detalles Topográficos	23059A01109002	11	9.002	357	-	-	-	-	-	Improductivo	-
7	Ruiz Zafra Miguel	23059A01100152	11	152	946	-	-	450	-	-	Olivos seco	-
8	Ruiz Zafra Luis	23059A01100150	11	150	1.394	-	-	124	T50	310	Olivos seco	Campo a través
9	Rueda Garcia Leonardo Y Otro	23059A01100151	11	151	2.171	T50	85	1.476	T50	111	Olivos seco	Campo a través
10	Perales Serrano Francisco	23059A01100147	11	147	4.309	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
11	Villar Jurado Maria Paz	23059A01100148	11	148	2.362	-	-	-	-	-	Improductivo, Olivos seco	-
12	Ureña Rivillas Francisco	23059A01100145	11	145	655	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
13	Ureña Rivillas Juan	23059A01100144	11	144	748	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
14	Ureña Rivillas Jose Miguel	23059A01100143	11	143	754	-	-	169	-	-	Olivos seco	-
15	Narváez Coello Portugal Mercedes	23059A01100142	11	142	590	T51	104	1.226	T51	58	Olivos seco	Campo a través
16	Detalles Topográficos	23059A01109007	11	9.007	77	-	-	149	T51	1.368	Improductivo	Campo a través
17	Hnos Garcia Pérez Y Garcia Ramirez Cb	23059A01100162	11	162	1.384	-	-	206	T51, T52	2.018	Improductivo, Olivos seco	Campo a través
18	Narváez Coello Portugal Mercedes	23059A01100139	11	139	10.655	T52	112	1.600	T52	1.217	Improductivo, Olivos seco	Campo a través
19	Detalles Topográficos	23059A01109010	11	9.010	113	-	-	-	-	-	Improductivo	-
20	Garrido Mena Carmen Diaz Garrido Leandra Diaz Garrido Iganacio	23059A01100165	11	165	9.119	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
21	Álvarez Carmona Manuel	23059A01100132	11	132	7.900	T53, T54	227	3.893	T53, T54	2.644	Olivos seco	Campo a través
22	Vicaria Perales Alfonso	23059A01100131	11	131	405	-	-	350	-	-	Olivos seco	-
25	Herederos De Gisbert Garrido Placido	23059A01100119	11	119	3.771	-	-	607	-	-	Olivos seco	-
27	Detalles Topográficos	23059A01109004	11	9.004	310	-	-	-	-	-	Improductivo	-
28	Detalles Topográficos	23059A01109008	11	9.008	92	-	-	-	-	-	Improductivo	-
29	Herederos De Gisbert Garrido Placido	23059A01100118	11	118	11.507	T55, T56	130	3.650	T56, T55, T57	2.664	Improductivo, Olivos seco	Campo a través
31	Casado Peña Carmen	23059A01100109	11	109	3.314	T57	66	2.182	T57	304	Olivos seco	Campo a través
31,001	Casado Peña Manuel	23059A01100110	11	110	-	-	-	-	T57	133	Olivos seco	Campo a través
32	Torralbo Casado Maria Jesús	23059A01100108	11	108	919	-	-	618	-	-	Olivos seco	-
34	Detalles Topográficos	23059A01109001	11	9.001	191	-	-	-	T58, T56, T57	3.719	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
35	Robles Casado Vicenta Robles Fernandez Maria Amparo	23059A01200009	12	9	8.039	T58	75	2.335	T58	39	Olivos seco	Campo a través
37	Martinez Herrera Ramón	23059A01200010	12	10	313	-	-	454	T58	741	Olivos seco	Campo a través
38	Perales Lozano Juan	23059A01200008	12	8	4.337	-	-	11	-	-	Olivos seco	-
39	Perales Berlanga Andrés	23059A01200004	12	4	581	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
40	Administrador De Infraestructuras Ferroviarias	23059A01200007	12	7	1.258	-	-	-	-	-	Pastos	-
41	Detalles Topográficos	23059A01209007	12	9.007	321	-	-	-	T57, T58	1.636	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
42	Perales Berlanga Andrés	23059A01200005	12	5	216	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
43	Administrador De Infraestructuras Ferroviarias	23059A01200006	12	6	875	-	-	1.050	-	-	Labor o labradío seco, Olivos seco, Pastos	-
44	Detalles Topográficos	23059A01009003	10	9.003	1.507	-	-	-	-	-	Improductivo	-
45	Detalles Topográficos	23059A01009022	10	9.022	3.082	-	-	1.200	-	-	Improductivo	-
47	Jurado Borrego Maria Pilar	23059A01000408	10	408	116	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadío	-
48	Laminadora San Julián Sa	23059A01000407	10	407	4.130	-	-	900	-	-	Labor o labradío regadío	-
49	Detalles Topográficos	23059A01009005	10	9.005	1.852	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	-
51	Herederos De Jurado Gonzalez Juana	23059A01000374	10	374	203	-	-	450	-	-	Labor o labradío regadío	-
53	Hermanos Villar Jurado Cb	23059A01000375	10	375	597	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadío	-
54	Detalles Topográficos	23059A01009008	10	9.008	143	-	-	-	T59	165	Improductivo	Campo a través
55	Valdivia Torres Ana María	23059A01000376	10	376	652	-	-	62	-	-	Labor o labradío regadío	-
56	Herederos De Jurado Gonzalez Juana	23059A01000377	10	377	2.117	T59	100	2.126	T59	242	Labor o labradío regadío	Campo a través
57	Hermanos Villar Jurado Cb	23059A01000378	10	378	1.835	-	-	612	-	-	Labor o labradío regadío	-

60	Detalles Topográficos	23059A01009004	10	9.004	319	-	-	-	-	-	Improductivo	-
63	Perales Lopez Mariana	23059A01000283	10	283	99	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadio, Olivos regadio	-
64	Casas Robles Juan	23059A01000282	10	282	632	-	-	-	-	-	Labor o labradío regadio	-
65	Casas Robles Juan	23059A01000264	10	264	2.016	-	-	1.200	-	-	Labor o labradío regadio	-
66	Godoy Gómez Alfonso	23059A01000281	10	281	1.186	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
67	Soriano Garcia Francisca	23059A01000278	10	278	77	-	-	3	-	-	Labor o labradío regadio	-
72	Pastor Real Teresa Lozano Pastor Ana Lozano Pastor Maria Antonia Lozano Pastor Juan Bautista	23059A01000268	10	268	70	-	-	82	T60	53	Olivos regadio	Campo a través
73	Casas Lopez Mariana	23059A01000269	10	269	558	T60	89	1.065	T60	440	Olivos regadio	Campo a través
73.001	Detalles Topográficos	23059A01000915	10	9.015	-	-	-	-	T60	12	Improductivo	Campo a través
73.002	En Investigación Art 47 Ley 33 2003	23059A01000461	10	461	-	-	-	-	T60	76	Labor o labradío regadio	Campo a través
73.003	Obispado De Jaén	23059A01000267	10	267	-	-	-	-	T60	69	Olivos regadio	Campo a través
73.004	Relaño Canales Gabriel	23059A01000265	10	265	-	-	-	-	T60	229	Olivos regadio	Campo a través
73.005	Lopez Robles Miguel Ángel	23059A01000257	10	257	-	-	-	-	T60	63	Olivos regadio	Campo a través
74	Villar Jurado Francisco Y Tres	23059A01000270	10	270	1.414	-	-	450	-	-	Olivos regadio	-
75	Velasco Gómez Catalina	23059A01000271	10	271	2.074	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
76	Barragan Garcia Ángel	23059A01000273	10	273	68	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
78	Solis Barragan Lucia	23059A01000272	10	272	2.046	T61	61	1.208	T61	44	Olivos regadio	Campo a través
78.001	Detalles Topográficos	23059A01000917	10	9.017	-	-	-	-	T61	1.839	Improductivo	Camino en buen estado
82	Detalles Topográficos	23059A01000914	10	9.014	137	-	-	143	T61, T62	39	Improductivo	Campo a través
84	Detalles Topográficos	23059A01000901	10	9.001	181	-	-	133	T61, T62, T63	2.439	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
85	Solis Barragan Santiago Rivillas Peña Juana	23059A02000559	20	559	135	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
86	Solis Barragan Lucia	23059A02000558	20	558	474	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
88	Perales Lozano Andrés	23059A02000557	20	557	398	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
89	Gallardo Lozano Ana	23059A02000550	20	550	2.206	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
90	Hermanos Villar Jurado Cb	23059A02000549	20	549	996	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
92	Ramírez Ruiz Manuel	23059A02000546	20	546	391	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
93	Gallardo Jurado Francisco	23059A02000545	20	545	803	-	-	6	-	-	Olivos regadio	-
94	Ortiz Garcia Rafael Pérez Jurado Francisca	23059A02000542	20	542	541	-	40	776	-	-	Olivos regadio	-
95	Villar Jurado Manuel	23059A02000541	20	541	1.089	T62	49	818	T61, T62	530	Olivos regadio	Campo a través
96	Zamora Torres Francisco	23059A02000538	20	538	796	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
98	Detalles Topográficos	23059A02000919	20	9.019	92	-	-	-	-	-	Improductivo	-
100	Zamora Torres Francisco	23059A02000539	20	539	3.964	-	-	1.200	-	-	Olivos regadio	-
103	Detalles Topográficos	23059A02000909	20	9.009	131	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	-
104	Solis Peña Vicente	23059A02000583	20	583	1.019	-	-	-	-	-	Olivos regadio	-
105	Herederos De Robles Barea Juan	23059A02000497	20	497	1.060	-	-	193	-	-	Olivos regadio	-
106	Portillo Pastor Mariana	23059A02000498	20	498	787	T63	94	974	T63	51	Olivos regadio	Campo a través
107	Vicaria Arevalo Manuel	23059A02000499	20	499	97	-	-	310	T63	27	Olivos regadio	Campo a través
108	Detalles Topográficos	23059A02000910	20	9.010	110	-	-	-	T61, T62, T63, T64	2.673	Improductivo	Camino en buen estado, campo a través
109	Detalles Topográficos	23059A02000917	20	9.017	69	-	-	-	T63, T64	738	Improductivo	Campo a través
111	Vicaria Arevalo Manuel	23059A02000494	20	494	1.924	-	-	6	-	-	Olivos secano	-
112	Torrallbo Aguayo Catalina	23059A02000493	20	493	2.127	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
113	Vicaria Torrallbo Manuel	23059A02000492	20	492	674	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
116	Detalles Topográficos	23059A02000914	20	9.014	170	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	-
117	Herederos De Nieves Barea Juan	23059A02000474	20	474	2.872	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
118	Hermanos Villar Jurado Cb	23059A02000475	20	475	2.800	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
119	Gómez Aguayo Francisco	23059A02000476	20	476	1.314	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
121	Detalles Topográficos	23059A02000908	20	9.008	101	-	-	-	T64	1.007	Improductivo	Campo a través
122	Calero Herrero Maria	23059A02000433	20	433	4.697	T64	94	1.570	T64	382	Olivos secano	Campo a través
123	Romero Gil Alfonso	23059A02000385	20	385	1.098	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
124	Detalles Topográficos	23059A02000913	20	9.013	166	-	-	-	-	-	Improductivo	-
125	Robles Cañuelo Francisco	23059A02000376	20	376	6.859	-	-	-	-	-	Olivos secano	-
126	Detalles Topográficos	23059A02000912	20	9.012	111	-	-	-	T65	872	Improductivo	Campo a través
127	Garcia Martínez Joaquin	23059A02000373	20	373	729	T65	94	1.315	T65	333	Olivos secano	Campo a través
128	Nieves Jurado Juana	23059A02000372	20	372	599	-	-	260	-	-	Olivos secano	-

130	Gómez Casado Félix	23059A02000370	20	370	1.373	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
131	Gómez Casado Francisca	23059A02000368	20	368	2.079	-	-	75	-	-	Olivos seco	-
132	Detalles Topográficos	23059A02009011	20	9.011	112	-	-	-	-	-	Improductivo	-
133	León Navarro Susana Y Otra	23059A02000367	20	367	422	-	-	225	-	-	Olivos seco	-
135	Detalles Topográficos	23059A02009007	20	9.007	95	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	-
137	Herederos De Medina Serrano Juan	23059A02000335	20	335	3.663	T66	69	1.343	T66	59	Olivos seco	Campo a través
137,001	Godoy Gonzalez Jose	23059A02000337	20	337	-	-	-	-	T66, T67	705	Olivos seco	Campo a través
138	Santiago Rodríguez Francisco Santiago Rodríguez Antonio	23059A02000336	20	336	1.919	-	-	633	T66, T67	899	Olivos seco	Campo a través
140	Detalles Topográficos	23059A02009006	20	9.006	67	-	-	161	T67	16	Vía de comunicación de dominio público	Campo a través
143	Gallardo Pastor Maria Del Rocío Gallardo Pastor Manuel Jesús	23059A02000274	20	274	2.810	T67	62	1.115	T67, T68	111	Olivos seco	Campo a través
144	Herederos De Méndez Gonzalez Dolores	23059A02000275	20	275	2.515	T68	62	1.208	T68, T69	88	Olivos seco	Campo a través
149	Detalles Topográficos	23059A02009005	20	9.005	78	-	-	-	T68, T69	3.500	Improductivo	Campo a través
150	Rivillas Gonzalez Alfonso Y 4 Mas	23059A02000205	20	205	25	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
151	Relaño Gonzalez Joaquín	23059A02000202	20	202	270	-	-	-	-	-	Olivos seco	-
152	Nieves Peña Jose Antonio Pedrajas Rodríguez Josefina	23059A02000203	20	203	4.668	-	-	217	-	-	Olivos seco	-
154	Vergara Sevilla Rosa	23059A02000204	20	204	968	-	-	189	-	-	Olivos seco	-
155	Detalles Topográficos	23059A02009004	20	9.004	69	-	-	-	T69	640	Vía de comunicación de dominio público	Campo a través
157	Herederos De Lozano Medina Antonio	23059A02000146	20	146	6.132	T69	69	1.433	T69	77	Olivos seco	Campo a través
157,001	Rodriguez Lara Cristóbal Rodriguez Lara Antonio	23059A02000207	20	207	-	-	-	-	T69	1.109	Olivos seco	Campo a través
159	Detalles Topográficos	23059A02009003	20	9.003	72	-	-	-	-	-	Vía de comunicación de dominio público	-
160	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	23059A02000108	20	108	2.163	T70, S.E. Guadame	71	1.398	T70	43	Improductivo, Olivos seco	Campo a través

Jaén, 28 de noviembre de 2010.- El Delegado Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Jaén, Manuel Gabriel Pérez Marín.

ID: A100089459-1